

Extremt lång uppstartstid efter uppgradering

Vid uppgradering av en IR1101 den 30/9/25 till 17.12.6 tog det 4(!) timmar innan routern kom igång igen.

```
*Sep 30 12:03:55.811: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 14805 seconds
```

Det här var en av ett dussin routrar som uppgraderades, resten gick bra. Under uppgraderingen gick flash-minnet fullt. Det är det enda jag kan hitta som skulle kunna förklara beteendet.

```
*Sep 30 12:05:24.142: %PLATFORM-1-NOSPACE: bootflash : no space alarm assert
```

Persistent logging var konfigurerat på routern, men alla loggar i den katalogen var borta, förmodligen utfört av routern för att hitta mer flashminne.

Revision #1

Created 1 October 2025 05:28:43 by Jehrlander

Updated 1 October 2025 05:35:16 by Jehrlander