ACL

Värt att komma ihåg om ACL logging på NX-OS (release 10.3(5) och allting tidigare):

- IPv6 ACL logging is not supported for egress PACL.
- IPv4 ACL logging in the egress direction is not supported.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/nx-os/nexus9000/103x/configuration/security/cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-103x/m-configuring-ip-acls.html

Accesslistor som innehåller många portar (ex. gt) både som source och destination tar upp väldigt mycket minne i TCAM. Så om möjligt undvik ACEer enligt detta exempel:

```
100 permit tcp 192.168.37.0 0.0.0.255 gt 1024 any gt 1024
```

Revision #2
Created 26 April 2025 11:50:55 by Jehrlander
Updated 16 September 2026 12:09:40 by Jehrlander